

<共通メンテナンス>

ウェイトユニット部サイドカバー取外し

■ 作業手順

1. マシンの電源をOFFにする



“OFF”

2. サイドカバーを外す。

足の甲を使い、ゆっくり斜め上に押し上げる。



作業上の注意

- ・取外しの際、手を挟まない気をつける。
- ・外したサイドカバーが倒れないよう壁等にしっかりと立てかける。

3. 同じように反対側も外す。



*撮影の為、リアカバーを外しています。

ウェイトユニット部グリスアップ

■ 使用する道具



- ・ゴム手袋
- ・推奨グリス
- ・マイナスドライバー


■ 作業手順

1. マシンの電源をOFFにする




“OFF”

2. サイドカバーを外す。(参照:「ウェイトユニット部サイドカバー取外し」)
3. ウェイトガイドの溝部にグリスを塗布する。
マイナスドライバーでウェイトガイドの溝にまんべんなくグリスを塗布する。
反対側も同様に塗布する。



4. ガイドシャフト部にグリスを塗布する。

ガイドシャフト（6本）にまんべんなくグリスを塗布する。



作業上の注意

- ・奥側を塗布する際、衣服などにグリスが付かないよう気を付ける。

5. サイドカバーを取り付ける。(参照：「ウェイトユニット部サイドカバー取付」)

ウェイトユニット部サイドカバー取付



■ 作業手順

1. マシンの電源をOFFにする



“OFF”

2. マシン側の固定ネジとサイドカバーの穴位置を確認する。
上2カ所、下2カ所を確認する



3. 足の甲にサイドカバーをのせ、持ちあげる。



4. サイドカバーを持ちあげながら、マシン下側の固定ネジとサイドカバー側の溝を合わせる。（*上から覗き込みながら確認して下さい）
次に上側の固定ネジとサイドカバー側の溝を合わせる。



5. マシンとサイドカバーの側面がフラットになっているか確認する。



6. サイドカバーを足全体で横に押しつけながら下方向に押し込む。



作業上の注意

- ・ 下に押し込む際、手を挟まないよう気を付ける。
- ・ 足の押し込みが弱いと上手くはめ込まない場合があります。



作業上の注意

- ・ 下部に隙間がある場合や上部のネジのみで引っかかっている場合もある
るので、その場合はしっかりとはめ込んで下さい。

